Lindargata 37 - Utanhúsfrágangur





Um er að ræða samstarfssamning við milli ÍAV og Landeyjar.

Verkið fólst í utanhúsfrágangi á Lindargötu 37 en um var að ræða gluggaþéttingar, utanhúsklæðningar, svalahandrið og þakfrágang fyrir Lindargötu 37.

Verkkaupi
Landey ehf.

Upphaf framkvæmda
Júlí 2012

Lagnir og loftræsikerfi
EFLA

Raflagnahönnun
EFLA

Eftirlit
Landey ehf.

Arkitektar
Schimdt, Hammer & Lassen
Hornsteinar Arkitektar

Lok framkvæmda
Maí 2013

Burðarþolshönnun
EFLA

Lóðahönnun
Hornsteinar Arkitektar

Íslenskir aðalverktakar hf.
Höfðabakka 9
IS 110 Reykjavík

Tel. +354 530 4200
Fax. +354 530 4205
iav@iav.is

www.iav.is